

COPIE

Service des eaux de Conthey
Monsieur Cédric DESSIMOZ
Route de Savoie 54
1975 St-Séverin



Entreprise N° : 33198/16744

Sion, le 13 octobre 2022

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : **22-VS-37569**

V 1



N° d'échantillon : 22-111718

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Conthey, Route de Savoie 54, 1975 St-Séverin
Consultant externe : aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion
Personne responsable : Monsieur Cédric DESSIMOZ, Service des eaux de Conthey, Route de Savoie 54,
1975 St-Séverin

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Conthey
Prélèvement du : 04.10.2022 à 10h25
Date arrivée : 04.10.2022
Effectué par : Monsieur Manuel CALISTRI

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 611 - MOTELON - AVEN
Lieu de prélèvement : 1 - Fontaine Café des Sapins X : 587 074 Y : 120 577



RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	270 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	15.1 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	12.2 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	47.3 mg/l		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	0.50 mg/l	M : max. 20.00 mg/l	
VS-0389-MOP	Sulfate	34.00 mg/l	M : max. 50.00 mg/l	
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	0.80 mg/l	max. 40.00 mg/l	Conforme
VS-0391-MOP	Magnésium	8.60 mg/l		
VS-0391-MOP	Sodium	0.70 mg/l	max. 200.00 mg/l	Conforme
VS-0391-MOP	Potassium	0.20 mg/l	M : max. 5.00 mg/l	
VS-0556-MOP	Turbidité	non décelé	max. 1.0 UT/F	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	0.5 mg/l	max. 2.0 mg/l	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Yann Sirisin
 Inspecteur des eaux potables et des piscines
 Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Conthey, Route de Savoie 54, 1975 St-Séverin

Copie(s) à : aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion

